


Profi Quick Schnellspannsystem



Vorteile des Profi Quick Schnellspannsystems:

Schneller Wechsel der Werkzeuge in ca. 3-5 Minuten (Boden zu Boden).

Durch Montage der Wärmedämmplatte am PQ-Spannsystem, wie hier düsenseitig dargestellt, entfällt die Wärmedämmplatte an Ihren Werkzeugen.

Es ist keine überstehende Aufspannplatte notwendig. Dadurch kann Ihre Spritzgießmaschine besser ausgenutzt werden.

Ihre Werkzeuge können gegebenenfalls diagonal gespannt werden.

Besuchen Sie uns auch unter
www.ziersch.com/shop und bestellen
Sie bequem online!



Ziersch Fertigungstechnik GmbH & Co. KG

Am Vogelherd 26 | 98693 Ilmenau

Tel.: +49 (0) 3677 64020 | Fax: +49 (0) 3677 640236

info@ziersch-fertigungstechnik.com | www.ziersch.com

